



keine Rissbildung

Unbewehrte Zonen und verformungsbehindernde Einflüsse im Bereich des Fugenprofils sind ausführungstechnisch auszuschließen
→ Gefahr der Rissbildung.



- Wir bitten um die Beachtung unserer Umsetzungsdetails zur Bewehrungsführung -